



FUNDAÇÃO HOSPITALAR
GETÚLIO VARGAS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Nº 3.1.006

Atividade: Leitura e Registro da Temperatura e Umidade Ambiente do Setor de Farmácia	Data da Emissão: 07/12/2009	Data da Revisão: 16/08/2013 – 14/07/2015 05/07/2016- 13/12/2017
	Data da Próxima Revisão: 13/03/2022	16/03/2020

Responsável:
Farmacêutico

Objetivo:
Controlar a temperatura e a umidade ambiente da farmácia para manter a estabilidade dos medicamentos.

Material necessário:

- Planilha de registro de temperatura ambiente (anexo 1)

Principais atividades	Responsável
<ul style="list-style-type: none">A farmácia possui três termômetros para controle da temperatura e umidade ambiente, localizados na área de dispensação, na área do estoque e na área administrativa.A verificação da temperatura ambiente da farmácia deve ocorrer três vezes ao dia, sempre no início de cada turno (às 07h, às 13h e às 19h) pelos funcionários da manhã, tarde e da noite, responsáveis pelo atendimento.	Auxiliar de farmácia
<ul style="list-style-type: none">Os passos para verificação das temperaturas atual, mínima e máxima ambiente estão descritos a seguir:<ol style="list-style-type: none">Anotar a data e horário da verificação na planilha de controle da temperatura ambiente.Verificar a temperatura atual no termômetro e registrar.Apertar o botão <i>Max/Min</i> para verificar a temperatura mínima e máxima registradas, e anotar na planilha.Apertar o botão <i>Reset/ Clear</i> para apagar os registros anteriores.Rubricar no campo “funcionário”.	Auxiliar de farmácia
<ul style="list-style-type: none">Caso a temperatura atual esteja maior que 25°C, deve-se reduzir a temperatura do ar condicionado para refrigerar o ambiente.	Auxiliar de farmácia
<ul style="list-style-type: none">A umidade ambiente também deve ser controlada e ficar entre 40% e 70%.Os passos para verificação da umidade atual, mínima e máxima estão descritos a seguir:<ol style="list-style-type: none">Verificar a umidade atual no termômetro e registrar;Apertar o botão <i>Max/Min</i> para verificar a Umidade mínima e máxima registradas, e anotar na planilha.Apertar o botão <i>Reset/clear</i> para apagar os registros anteriores.	Auxiliar de farmácia
<ul style="list-style-type: none">Caso a umidade atual esteja fora da faixa recomendada, deve-se ajustar o ar condicionado e monitorar.	Auxiliar de farmácia

Aceitabilidade: Temperatura ideal entre 15 e 25 °C e umidade entre 40 e 70%.

Observação:

- Antes de anotar um valor fora da faixa recomendada, questionar o Farmacêutico, pois pode ser problema de calibração no termômetro, devendo o mesmo ser reiniciado, aguardando-se 30 minutos para nova leitura.

Resultado Esperado:

- Controle diário da temperatura ambiente.
- O NÃO CUMPRIMENTO DESTES PROCEDIMENTOS IMPLICA NOTIFICAÇÃO DISCIPLINAR**

Elaborado por: Eliziane Ferranti - Farmacêutica	Revisado por: Etiene Aquino Carpes Zucatti - Farmacêutica Thyene Preissler – Farmacêutica	Aprovado por: Franciele Dutra – Gerente Assistencial
---	--	--

31									
31									

Temperatura referência: 15 a 25 °C.

Umidade referência: 40 a 70%.

Conforme POP N° 3.1.006